



УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МБДОУ д/с №9
О.А. Глебова
«20» июля 2022г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 682031, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52,а

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание одноэтажное . и двухэтажное , здание соединенное между собой галерей, 1061,8 кв м.

-часть здания на 1 и 2 этажах-

-наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да 6624,9 кв.м.

1.4. Год постройки здания: одноэтажного здания 1961г, двухэтажного здания 1982г., последнего капитального ремонта- одноэтажного здания 2014г., в 2020 году монтаж пола в галерее, в 2022 году установка противопожарных люков, текущий ремонт июль 2023г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022-2030гг.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ д/с №9)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения):

682031 Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52,а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование детей

3. Состояние объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Олимпийская» – остановка «Детский сад», Остановка «Софийская» – остановка «Детский сад», Остановка Станция Чегдомын – остановка «Детский сад», ул. Льва Толстого 52,а, далее пешим ходом в сторону детского сада

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

- Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
 3.2.6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: да
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ(К,О,С); ДЧ-В (Г); ДП(У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:

Доступно полностью (ДП) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для маломобильных соответствует групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), и не требует дооборудования;

Доступно частично (ДЧ) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

Доступно условно (ДУ) – состояние доступности объекта, при котором на определенных функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

Временно недоступно (ВНД) – состояние доступности при невозможности передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.

Оценка доступности выносится для 5 категорий инвалидов:

К – колясочники;

О – с опорно-двигательными нарушениями;

С – слепые и слабовидящие;

Г – глухие и слабослышащие;

У – с умственными отклонениями

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:

ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ (Г), ДП (У)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (К, О, Г, У) ДУ (С)	1	1.1; 1.2; 1.3
2	Вход (выходы) в здание	ДП-В (Г, У) ДУ(К,О,С)	2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (Г, У) ДУ (К, О, С)	3	3.1; 3.2; 3.3; 3.4

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (Г, У) ДУ (К,О,С)	4	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (Г, У) ВДН (К,О,С)	5	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г, С, У)	6	6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (К, О, С, Г, У)	7	7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8

- Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ДЧ-И (О, Г, С, У) №

для инвалидов-колясочников объект доступен условно, так как на определенных функциональных зонах (входе в здание отсутствует пандус, поручни при входе и в санитарно-гигиеническое помещение) инвалиду при передвижении необходима помощь сотрудника, также предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект доступен условно, так как на определенных функциональных зонах (входе в здание отсутствует пандус, поручни при входе и в санитарно-гигиеническое помещение) инвалиду при передвижении необходима помощь сотрудника, также предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

для инвалидов с нарушением зрения объект доступен условно, так как на определенных функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, также предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

для инвалидов с нарушениями слуха объект доступен частично; состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

для инвалидов с нарушениями умственного развития объект доступен полностью.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) со стороны к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Все зоны и участки	Ремонт капитальный/текущий

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2030гг

В рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других мобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений-универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других мобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется
(нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать) не требуется.

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации: требуется.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

4.4.5. Другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-wmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------|
| 1. Территории прилегающей к объекту _____ | 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание _____ | 1 л. |
| 3. Путей движения в здании _____ | 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта _____ | 7 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений _____ | 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте _____ | 2 л. |
| 7. Путь движения от остановки «Детский сад» до МБДОУ д/с№9 _____ | 1 л. |
| Паспорт БТИ (технический паспорт) _____ | 1 л. |
| л. | |
| План-схема о путях движения к объекту _____ | 1 л. |

Члены комиссии:

И.о.заведующего МБДОУ д/с№9

Олебова О.А.Глебова

В том числе представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» по Верхнебуреинскому району *св*

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул.Льва Толстого 52,а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Виды работ
1.1	Ход (входы) на территорию	есть	1;	1.1; 1.2;	Остановка общественного транспорта не оборудована и недоступна для МГН: линия безопасности отсутствует ; схема движения к объекту отсутствует ; схема движения к объекту отсутствует , уклон съезда с тротуара не соответствует требованиям, имеются глубокие выбоины	КОС	Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту. Привести в соответствие уклон съезда с тротуара	Ремонт текущий

1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	2; 7	2.1 2.2	Крыльцо не соответствует требованиям, не имеет пандуса	К О С	Крыльцо привести в соответствие требованиям	Ремонт капитальный
1. 3	Лестница (наружная)	есть			Не выявлено			
1. 4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К О С	Требуется	Ремонт капитальный
1. 5	Автостоянка и парковка	нет			На прилегающей к детскому саду территории	К О С	На прилегающей территории	Ремонт текущий

*Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходим ремонт крыльца и установка пандуса.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул.Мира 8а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не выявлено			
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	КОС	Установить пандус и поручни	Ремонт текущий
2.3	Дверь (входная)	есть	2	2.2; 2.3	Ширина двери 83 см, дверь имеет порог высотой 2 см	КОС	Привести в соответствие	Ремонт текущий
2.4	Тамбур	есть		2.3; 2.4; 2.6	Глубина тамбура 1,35м Грязезащитное покрытие отсутствует	КОС	Привести в соответствие	Ремонт текущий
	Общие требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта

				обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В (Г,У) ДУ (К,О,С)	2	2.; 2.2; 2.3; 2.5	Ремонт текущий

*Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул. Льва Толстого 52,а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		4.13	Ширина коридоров 80 см-1.35 м. Доступный маршрут первого этажа имеет ровную поверхность. Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	КОСГ	Привести в соответствие	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6	Не имеет предупредительных указателей, не имеет пандуса, ширина 1,28 м		Привести в соответствие	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует			
3.4	Лифт пассажирский (или	нет			Отсутствует			

	подъемник)							
3.5	Дверь	есть	4	4.1 2; 5.1	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,42-0,83 м Высота порогов составляет 0,11-0,03 м	К О С	Увеличить ширину проходов. Ликвидировать пороги	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	4.1 4; 4.1 5; 4.1 6	Отсутствуют устройства селекторной связи, визуальной или текстовой связи. Перепады высоты между путями эвакуации и эвакуационным и выходами 0,25 м Эвакуационные выходы не оборудованы пандусами. Лестницы эвакуационных выходов частично разрушены	Г К О С У	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Стены и двери помещений обозначить эвакуационным знаком Е 21. Приспособить съезды к эвакуационным выходам. Оборудовать лестницы эвакуационных выходов пандусами. Произвести ремонт лестниц эвакуационных выходов	Ремонт текущий
	Общие требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы						

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (Г, У) ДУ (К,О,С)	3	4.1-4.16	Ремонт текущий
---	-------------------------	---	----------	-------------------

*Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью для всех категорий МГН.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I- зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9«Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул. Льва Толстого 52,а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4.11; 4.12	Информирующие обозначения помещений не соответствуют требованиям	КОСГ	Информационные обозначения привести в соответствие	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	4.7; 4.8	Информирующие обозначения помещений не соответствуют требованиям	КОСГ	Информационные обозначения привести в соответствие	Ремонт текущий
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту)	есть		6.9; 6.12; 6.14; 6.15	Информирующие обозначения помещений не соответствуют требованиям	КОСГ	Информационные обозначения привести в соответствие	Ремонт текущий
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Отсутствует			
	Общие требования к зоне	Гигиенические сертификаты на материалы						

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДП—В (Г,У) ДУ (К,О,С)	4	4.7; 4.8; 4.11; 4.12; 6,9; 6.14; 6.15	Ремонт текущий

* Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно
 **Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта зона обслуживания будет доступна полностью для всех категорий МГН.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II- места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул. Льва Толстого 52,а
 (наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III- жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул. Льва Толстого 52.а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно
 **Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвигающихся на креслах-колясках), ул.Льва Толстого 52,а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5	Не соответствует требованиям Ширина кабины с унитазом 0,60 м, нет крючков для одежды и костылей, откидные опорные поручни, штанги, откидные сидения отсутствуют. Не оборудованы системой тревожной сигнализации	КОСГ	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет			Отсутствует			
5.3	Бытовая комната	есть		4.9; 4.10	Шкафы для детской и	ОС	Привести в соответствии	Ремонт

(гардеробная)				взрослой одежды в группах	Г К	е	текущ ий
Общие требования	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола. Информирование об обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП (Г,У) ДУ (С) ВДН (К,0)	5	5.1-5.5	Ремонт текущий

*Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно
 **Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта будет оборудована универсальная санитарно-бытовая комната.

I. Результаты обследования:

4. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУд/с№9), частично доступно для передвижающихся на креслах-колясках), ул. Льва Толстого 52,а

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6	6.10 6.12 6.14 6.15	Визуальные имеются не полном объеме	К О С Г	Установить	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	6	6.9; 6.13	Акустические средства отсутствуют	К О С Г	Установить	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	есть	6	6.9	Тактильные средства отсутствуют	О С Г К	Установить	Ремонт текущий
	Общие требования	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальная, звуковая, тактильная) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.</p> <p>Система оповещения о пожаре-световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП (К, О, Г, У) ДУ (С)	6	6.9; 6.10; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15	Ремонт текущий

*Указывается : ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)—доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВИД-недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.